

115年度山水國小老舊廁所修繕成果報告

一、改善項目：廁所地坪面有高低差

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：地面有高低差跟溝槽	說明：地平打除重鋪	說明：改善後地面平整

二、改善項目：如廁設備損壞



改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：搗擺、門鎖損壞	說明：搗擺拆除	說明：裝設兼具安全及美觀的搗擺

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：小便斗沖水感應不良	說明：拆除沖水感應器	說明：新設感應器恢復正常功能並具省水效益
		
說明：踩水器出水不良	說明：拆除踩水器	說明：新設踩水器恢復正常沖水功能


三、改善項目：管線阻塞

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：馬桶管路阻塞不通暢	說明：管路重新鋪設	說明：馬桶排水通暢

四、改善項目：採光及照明不足

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：窗戶狹小採光不足	說明：窗戶位置下移	說明：採光良好，空間明亮
		
說明：燈具照明亮度不足	說明：重新規劃燈具位置與數量	說明：燈具亮度充足

五、改善項目：通風不佳

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：窗戶狹小、開關不易，造成通風不良	說明：改變窗戶位置重新裝設	說明：改善為較容易開啟、具有實際通風功能的窗戶

六、改善項目：使用舊式 T8 燈具

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：原先裝設老舊 T8 燈具	說明：改裝 LED 燈具	說明：光線明亮且節能

七、改善項目：廁所空間不足

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：無障礙廁所空間及設施不符標準	說明：整間打除擴增	說明：打造標準的無障礙廁所